HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

TISKOVÁ ZPRÁVA

Hodnoty odebraných venkovních vzorků vzduchu na jedné z budov komplexu bývalé ÚTB v Olšanské ulici, kde dochází k odstraňování materiálů s obsahem azbestu, jsou vyhovující

(20. 2. 2023)

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla 6. února další, předem neohlášenou kontrolu odstraňování materiálů s obsahem azbestu na komplexu budov bývalé, tzv. Ústřední telekomunikační budovy (ÚTB) v Olšanské ulici na Praze 3. Komplex se nachází v blízkosti Nákladového nádraží Žižkov a Olšanských hřbitovů. Firma provádějící příslušné práce nebyla o kontrole předem informována.

Pražští hygienici kontrolovali zejména dodržování technologických postupů, které jsou používány v zájmu omezení vystavení (expozice) osob prachu azbestu. Dále pak technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti či v jeho blízkosti, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu.

Hlavní zaměření kontroly:

- způsob, četnost a evidence měření podtlaku v jednotlivých kontrolovaných pásmech;
- dokumentace výměny filtrů, včetně kontroly zásoby náhradních filtrů, které jsou předsazeny před filtrační jednotky;
- ověření koncentrace respirabilních azbestových vláken vně kontrolovaného pásma, a to na výstupu z filtračních jednotek.

V rámci kontroly bylo provedeno akreditované měření – stanovení početní koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken v mimopracovním prostředí. Měření provedli odborní zástupci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. K odběru vzorků venkovního ovzduší docházelo mimo kontrolované pásmo na třech místech střechy budovy čerpací stanice v areálu ÚTB.

Umístění míst měření:

- První: u velké filtrační jednotky kontrolovaného pásma;
- druhé: u dvou menších filtračních jednotek u materiálové a personální propusti;
- třetí: na hraně střechy, ve větší vzdálenosti od filtračních jednotek.

Rozmístění měření ilustruje níže přiložená fotodokumentace.

Výsledky analýzy všech tří odebraných vzorků se ukázaly jako **vyhovující**. Proto je možné konstatovat, že technické a technologické vybavení, včetně předsazených filtrů u filtračních a odsávacích jednotek jsou dostatečně účinné. Zajištěna je pravidelná výměna filtrů včetně vedení řádné dokumentace, která byla v rámci kontroly předložena.

Hygienici budou předem neohlášené kontroly provádět i nadále, opakovaně bude prováděno měření azbestových vláken za kontrolovaným pásmem i uvnitř kontrolovaného pásma. S jednatelem společnosti, provádějící práce s azbestem, hygienici vedli osobní jednání, současně jsou v kontaktu i s ostatními odpovědnými osobami na stavbě.

FOTODOKUMENTACE:

Obrázek 1: pohled na místo měření M1 – stativ s čerpadlem a odběrovou hlavicí



Obrázek 2: pohled na místo měření M2 – stativ s čerpadlem a odběrovou hlavicí



Obrázek 3: pohled na místo měření M2 – stativ s čerpadlem a odběrovou hlavicí



Obrázek 4: příprava měření, pohled na odborného zaměstnance Zdravotního ústavu



V Praze 20. 2. 2023

Hygienická stanice hlavního města Prahy